

• **Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Lumajang**

No	Indikator	Tahun		Naik (turun)
		2018	2019	
1	Panjang jaringan irigasi	240.718	240.718	
	- Dalam kondisi baik	194.193	199.893	5.700
	- Dalam kondisi rusak	32.306	27.306	-5.000
2	- Dalam kondisi rusak berat	14.219	13.519	-700
	Luas Jaringan Irigasi	38.714	38.714	
	- Dalam kondisi baik	32.200	33.986	1.786
	- Dalam kondisi rusak	5.151	3.751	-1.400
	- Dalam kondisi rusak berat	1.363	977	-386

• **Kondisi Bangunan & Saluran Pengairan**

No.	Jenis Bangunan/ Saluran	Sat	Jumlah Bangunan/ Saluran	Kondisi		
				Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan
1	Bendung	Bh	154	122	17	15
2	Bangunan Bagi	Bh	69	52	3	14
3	Bangunan Bagi Sadap	Bh	21	21	-	-
4	Bangunan Sadap	Bh	282	185	55	42
5	Talang	Bh	31	18	5	8
6	Sypon	Bh	14	14	-	-
7	Saluran Primer	M'	5.396	3.371	700	1.325
8	Saluran Sekunder	M'	187.322	153.085	7.900	26.337
9	Saluran Tersier	M'	48.000	30.336	6.600	11.064

Tabel Jumlah sawah yang terairi

No	Indikator	Tahun		Naik (turun)
		2018	2019	
1	Luas sawah yang harus terairi (ha)	38.714	38.714	-
2	Luas sawah yang terairi (ha)	38.714	38.714	-
3	Rasio (%)	100	100	-