

## BIDANG SUMBER DAYA AIR

### Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	Indikator	Tahun		Naik Turun
		2020	2021	
1	<b>Panjang Jaringan Irigasi (M')</b>	<b>240.718</b>	<b>240.718</b>	Tetap
	- Dalam kondisi baik	207.453	211.811	Naik
	- Dalam kondisi rusak ringan	22.150	19.632	Turun
	- Dalam kondisi rusak berat	11.115	9.275	Turun
2	<b>Luas Jaringan Irigasi (Ha)</b>	<b>38.714</b>	<b>38.714</b>	Tetap
	- Dalam kondisi baik	34.938	36.049	Naik
	- Dalam kondisi rusak ringan	3.097	2.078	Turun
	- Dalam kondisi rusak berat	679	587	Turun

### Kondisi Bangunan & Saluran Pengairan Tahun 2021

No	Jenis Bangunan / Saluran	Satuan	2020				2021			
			Jumlah Bangunan/ Saluran	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah Bangunan/ Saluran	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan
1	Bendung	Bh	154	126	15	13	154	124	17	13
2	Bangunan Bagi	Bh	69	52	3	14	69	52	3	14
3	Bangunan Bagi Sadap	Bh	21	21	-	-	21	21	-	-
4	Bangunan Sadap	Bh	282	185	55	42	282	183	57	42
5	Talang	Bh	31	18	5	8	31	18	5	8
6	Sypon	Bh	14	14	-	-	14	14	-	-
7	Saluran Primer	M'	5.396	3.771	600	1.025	5.248	3.771	530	947
8	Saluran Sekunder	M'	187.322	165.082	3.875	18.365	184.522	165.082	2.975	16.465
9	Saluran Tersier	M'	48.000	38.600	2.920	6.480	46.590	38.600	2.220	5.770

### Jumlah Sawah Yang Terairi Tahun 2021

Uraian	Tahun		Selisih	Ket.
	2020	2021		
Luas sawah yang harus terairi (ha)	38.714	38.714	0	Tetap
Luas sawah yang terairi (ha)	38.714	38.714	0	Tetap
Rasio (%)	100	100	0	Tetap