

DATA PERLENGKAPAN JALAN

KEADAAN TAHUN 2020

1. Penerangan Jalan Umum (PJU)

- a. Jumlah yang terpasang (keseluruhan) : 3.715 unit
- b. Jumlah kondisi baik : 3.344 unit
- c. Jumlah kondisi tidak baik : 371 unit

2. Rambu – rambu tidak bersuar

- a. Jumlah yang terpasang (keseluruhan) : 1.995 unit
- b. Jumlah kondisi baik : 1.796 unit
- c. Jumlah kondisi tidak baik : 199 unit

3. Rambu –rambu bersuar

- a. Jumlah yang terpasang (keseluruhan) : 78 unit
- b. Jumlah kondisi baik : 75 unit
- c. Jumlah kondisi tidak baik : 3 unit

4. Marka jalan

- a. Jumlah yang terpasang (keseluruhan) : 16.130 m²
- b. Jumlah kondisi baik : 14.517 m²
- c. Jumlah kondisi tidak baik : 1.613 m²


5. Halte

- a. Jumlah yang terpasang (keseluruhan) : 5 unit
- b. Jumlah kondisi baik : 5 unit
- c. Jumlah kondisi tidak baik : -

6. Pos pantau

- a. Jumlah yang terpasang (keseluruhan) : 19 unit
- b. Jumlah kondisi baik : 18 unit
- c. Jumlah kondisi tidak baik : 1 unit

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos., MM.
NIP.1911102 199803 1 002